## No. 7

キーワード	面風速の乱れ					
対象	利用者	管理者	計画者	設計者	危険度	<b>美レヘ・ル</b>
質問者	0	0	0		**	
回答者	0	0	0	0		
問題と対応	マームフードの面風速が乱れるのは何故でしょうか。 正しく設計・制作された製品は適切な気流性能を有こしたり無駄な排気をすることが無く、高い封じ込めとが可能です。特に空気が流入する開口部周囲のバッフル板の形状等は気流性能に大きな影響を与面風速が乱れる原因として、空調機による外乱の影の開口部付近に大型機器の設置、バッフル板のス塞ぐ様なレイアウト等が考えられます。①空調機等直接開口部にあたらないように調整する。②少なくら150mm程度離す。③足無し機器は作業面より5					だ込め性能を持つこ周囲の形状、内部の 問囲の形状、内部の響を与えます。 ト乱の影響、フード内板のスリット(隙間)を 観機等の吹き出しが )少なくともサッシ面か
参考資料				の基礎知識とのリンク関係		参照先 〇 〇