<u>No. 19</u>

キーワード	面風速の低下					
対象	利用者	管理者	計画者	設計者	危険度レベル	
質問者	0	0			**	
回答者	0	0	0	0		
問題と対応	を式スクラバー付き局所排気装置を使用しています。 フード内で発生した有機系有害ガスをプレフィルターと活性炭ブス 稼動後数ヵ年で面風速確認装置より風速が低下した「警報」が発生するのはなぜでしょうか。 も 虚埃が付着すると目詰まりが発生し排気効率が低下、結果とて で 面風速低下警報が発生します。従って、フィルターは定期的な 点検とメンテナンス(交換)が必要となります。					
参考資料	5-2. 排ガス処理装 5-4. 乾式排ガス処 7. 保守と点検	置の種類と特長	所排気装置と運用・管理	局所排気装置と	運用・管理の基礎知識 名称 折排気装置の基礎知識 件 備 !	参照先